


Información de producto

08-03-2016

Página 1 de 1

Información para:	Todos los propietarios de un Columpio Dino KOMPAN entregado antes de 2010.									
Productos afectados:	<table border="1"><tr><td rowspan="4">Columpio Dino - madera</td><td>SPV-20200</td></tr><tr><td>SPV22030</td></tr><tr><td>SPV-24720</td></tr><tr><td>SPVE24720</td></tr><tr><td rowspan="3">Columpio Dino - metal</td><td>SPM-40400</td></tr><tr><td>SPME-40400</td></tr><tr><td>SPMA-40400</td></tr></table> 	Columpio Dino - madera	SPV-20200	SPV22030	SPV-24720	SPVE24720	Columpio Dino - metal	SPM-40400	SPME-40400	SPMA-40400
Columpio Dino - madera	SPV-20200									
	SPV22030									
	SPV-24720									
	SPVE24720									
Columpio Dino - metal	SPM-40400									
	SPME-40400									
	SPMA-40400									
<p>Los productos entregados después del año 2010 incluyen unas cadenas de Seguridad.</p> <p>A modo de iniciativa proactiva, hemos decidido incrementar la seguridad del columpio y ofrecer este Sistema de cadenas de Seguridad, completamente gratuito para los productos anteriores a este año.</p> <p>Por favor, tome nota que no se han registrado incidentes relativos a rotura de piezas de sujeción u otras situaciones peligrosas.</p>										
 <i>Pieza de sujeción sin cadenas de seguridad</i>										
 <i>Pieza de sujeción con cadenas de seguridad</i>										
<p>Si Ud. es propietario de un columpio de oscilación "Dino", ya sea en su versión de madera como la versión de acero, sin la cadena de seguridad, por favor, póngase en contacto con su delegado de ventas de Kompan en la zona, quien le ofrecerá la cadena de seguridad de forma gratuita.</p>										
Fecha del documento:	07-03-2016									